
TS-S2入出力仕様

■NPN/PNPタイプI/O信号表

番号	信号名称 意味		番号	信号名称	意味		
A1	+COM	7 7 1	入力用電源 +コモン		POUT0		
A2	+COIVI	八刀用电源 Tコモン		B2	POUT1		
A3	NC	→未接続		В3	POUT2	出 力 OU ・)	ポイント番号出力
A4	NC	个按的		B4	POUT3		
A5	PIN0		ポイント番号選択	B5	POUT4		
A6	PIN1			В6	POUT5		
A7	PIN2			B7	POUT6		
A8	PIN3			B8	POUT7		
A9	PIN4			В9	OUT0		OUTO ~3に以下より割付
A10	PIN5			B10	OUT1		● ゾーン出力● 毎期モード状態● 原点復帰完了状態● 位置近傍出力● 移動中出力
A11	PIN6			B11	OUT2		
A12	PIN7	入		B12	OUT3		● 押付状態● 警告出力
A13	JOG+	カ	ジョグ移動(+方向)	B13	BUSY		運転実行中
A14	JOG-		ジョグ移動(-方向)	B14	END		運転完了
A15	MANUAL		手動モード	B15	/ALM		アラーム
A16	ORG		原点復帰	B16	SRV-S		サーボ状態
A17	/LOCK		インターロック	B17	NC	→未接続	
A18	START		スタート	B18	NC	不技術	
A19	RESET		リセット	B19	-COM 入力用電源 -コモン		
A20	SERVO		サーボON	B20	-COM 入力用電源 -コモン		电/ ニコモノ


■NPNタイプ入出力配線概略図

TS-S2




■ NPNタイプ入出力回路詳細

●入力回路




●出力回路




■非常停止回路例

● TS-S2(電源コネクタと上位装置との接続例)



■PNPタイプ入出力回路詳細

●入力回路



●出力回路

