

床置きダクト形室内機の定期メンテナンス

三菱電機ベース機種	機種名	送風機用ベルト				送風機用軸受け	
		ベルト張り調整	ベルト交換 1 *	部品番号 *2	ベルトサイズ×本数 (色) *3	グリスアップ	推奨グリス
PFFY-J280DM-A	YMEJ280P-A	不要	6000hr毎	YRA-R6135-07-78	A36×1本(レッド)	不要	
PFFY-J280DM-A1	YMEJ280P-A1			YRA-R6131-37-78	B45×2本(レッド)		
PAH-20DC-G	YE420P-A						
PAH-20DC-G	YE420P-A1						
PAH-20DC-G	YEJ475P-A1						
PAH-20DC	YAESJ560P-A						
PAH-20DC	YAESJ560P-A1						
PAH-20DC	YAESJ560P-A1-F						
PAH-20DC	YMEJ560P-A						
PAH-J560DG	YMEJ560P-A-T						
PAH-J800DG	YMEJ800P-A	2000hr毎	8000hr毎	YRA-R6114-77-78	B53×2本(レッド)	2000hr毎	昭和シェル アルパニアNo.2
PAH-J800DG	YMEJ800P-A1			YRA-CS227-2H-99	B99×2本(レッド)		
PAH-J1120K	YMEJ1120P-A						
PAH-J1120K	YMEJ1120P-A1						

*1 ベルト交換から24時間後(ベルトがなじんだ後)にベルト張りの初期調整が必要です。

*2 標準仕様の部品番号です。静圧調整を行っている場合はベルトサイズが異なりますので、部品番号を間違えないでください。

*3 JISのベルト番号です。色はベルト仕様(三ツ星製、レッドは高馬力伝動用)を表しています。

備考 その他の点検としては

- ・室内ユニットフィルターの点検、清掃(100hr毎)
- ・ドレンパンの点検、清掃
- ・熱交換器の点検、清掃

があります。ベルト以外に定期的に変換が必要な部品はありませんが、点検結果に応じて部品の調整、修理、交換をお願いします。